

FS 75

Kreidenreiniger sauer

(PH 2.5)

ausgebleichte Lacke aufpolieren, Wertsteigerung von Occ.



Von der Sonne ausgekreidete Kunststoff-Motorabdeckung mit FS75 aufpoliert



- es wird nur die von den UV-Strahlen ausgekreidete Lackschicht abgetragen
darunter erscheint der intakte Lack
- mit Lammfell den Kreidenreiniger aufpolieren (1100-1200U/min.) die Fläche waschen,
trocknen, kontrollieren, wo notwendig nachpolieren